

易通系统 - 功能 #1153

请恢复 PDA 的扫描功率配置功能

2021-07-26 08:37 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-07-26
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	城城 常	% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
对于第三方收发货，他们的 RFID 标签是安装在塑料箱腿内部的，为防止我们目前默认的扫描功率不够，需要开发功率配置功能，给他们自己调整			

历史记录

#1 - 2021-07-26 08:38 - 王宁

- 描述 已更新。

#2 - 2021-07-27 09:44 - 城城 常

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2021-07-27 12:50 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证，已完成。